

Les PPMS (1)

4 POSTURES DE MISE EN SÛRETÉ



RISQUES MAJEURS

origine accidentelle (risque naturel ou technologique)

**TEMPÊTE
ORAGE VIOLENT
INONDATION RAPIDE...**

ACCIDENT CHIMIQUE
(site Seveso, transport
de matières dangereuses...)
ACCIDENT RADIOLOGIQUE
(Installation nucléaire...)

RUPTURE DE BARRAGE
(alerte = corne de brume)
ÉRUPTION VOLCANIQUE
MOUVEMENT DE TERRAIN
SÉISME...



sur décision du chef d'établissement ou des autorités (maire, préfet...)

**MISE À L'ABRI
SIMPLE**

**MISE À L'ABRI AMÉLIORÉE
= CONFINEMENT⁽²⁾**

dans les zones de mise à l'abri

ÉVACUATION⁽³⁾

vers les points de
regroupement distants

réaction individuelle ou collective selon la situation

« S'ÉCHAPPER / SE CACHER »



sans risque NRBC⁽⁴⁾

sans risque NRBC⁽⁴⁾

ÉVÈNEMENT EXTÉRIEUR
fusillade, explosion...

**PRÉSENCE AVÉRÉE
D'UNE BOMBE...**

ATTENTAT-INTRUSION
agression armée, prise d'otage...

MENACES MAJEURES

origine intentionnelle

Vocabulaire

1 : PPMS : plans particuliers de mise en sûreté.

2 : Réserver le terme «confinement» à la protection contre la pénétration de fumées ou de gaz toxiques (calfeutrage).

**3 : Réserver le terme «évacuation» à la sortie collective, organisée, gérée et en bon ordre groupé.
Elle peut être primaire (= immédiate) ou secondaire (=après une mise à l'abri Préalable).**

4 : NRBC : nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique.